

～老朽化による側壁補修工事～

R7.6作成

～水利施設整備事業 東岡本統合堰地区（宇都宮市白沢町）～

【概要】

東岡本統合堰は一級河川西鬼怒川に位置する農業用取水堰です。

供用開始から45年が経過し、経年劣化による摩耗、すり減りなどが見られ施設の機能保全に支障をきたしています。特に右岸側壁において破損、剥離・剥落が生じているため、これらの補修などを行い、農業用水の安定供給を図ります。

【事業内容】

- ・受益面積：105ha(水田105ha)
- ・工期：R6～R7(予定)
- ・事業内容：側壁補修工事
- ・総事業費：20,900千円
- ・作付作物：水稻など

問い合わせ先

農地整備課：028-623-2369

河内農業振興事務所：028-626-3097

【整備状況】



全景写真



右岸側壁写真



【地区位置図】

