

## 生産者、販売者の皆様へ

### (1) はかりを正しく使用しましょう。

- ・検定証印や基準適合証印が付いているはかりを使用する。



検定証印




基準適合証印


- ・定期検査に合格したはかりを使用する。
- ・振動が伝わる場所や風の当たる場所ではかりを使用しない。
- ・はかりは水平に設置する。(水平器がついているので使用前に確認する。)
- ・周囲にある物などに、はかりが接触しないように注意する。
- ・計量する前に、表示値がゼロ(又は風袋量引の値)であることを確認する。

### (2) 風袋量を正しく引きましょう。

- ・風袋には、トレイ・ラップ、わさび、しょうゆ、つま、たれ等が含まれます。



●5~20g位  
トレイ・ラップ



●5~25g位  
ロー引き紙



わさび



しょうゆ



つま



乾燥剤



焼き豚のたれ

これらの風袋は、商品の内容量には含まれません。

### (3) 内容量を正しく表記しましょう。

- ・内容量は風袋量を正しく引いて表記する。  
(内容量=商品総重量-風袋量)
- ・乾燥等による自然減量に注意する。  
(水分が蒸発しやすい商品は、定期的に再計量を行いましょう。)
- ・正しい方法で計量する。  
(水平やゼロ点等、はかりの点検調整が不十分。はかりの周囲が乱雑で、物が挟まっていたり、接触している等に注意しましょう。)
- ・内容量は正確に表記する。  
(約〇〇gや、ほぼ〇〇g等、あいまいな表記は計量法で認められていません。)