

余水吐ゲートの除塵作業を行いました。

令和6年12月に専門業者による余水吐ゲートの点検工事を行いました。工事の中で動作確認をするのですが、下端にごみがあるとゲートが全閉するときに挟み込んでしまい故障の原因となります。これを予防するため、除塵作業を実施しました。



赤丸にごみが溜まるまる。ここは人の手でしか片付けられないまる～



冬期なのでごみが固まっています。スコップで砕きながら下ろします。



最後はブラシで細かいごみを取り除きます。