

| 施設情報    |           |                            |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
|---------|-----------|----------------------------|----------|--|---|-------|--------|---------|---------|------|--|
| 施設名称    |           | 真岡土木事務所 補修基地               |          |  |   | 財産管理者 |        | 真岡土木事務所 |         |      |  |
| 施設概要    |           | 補修基地                       |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
| 設置根拠    | 法令        | -                          |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
|         | 条例        | -                          |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
| 所在地     |           | 栃木県真岡市荒町1181-1             |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
| 電話番号    |           | 0285-83-8301               |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
| FAX番号   |           | 0285-83-8319               |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
| E-mail  |           | moka-dj@pref.tochigi.lg.jp |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
| ホームページ等 |           | -                          |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
| 土地情報    | 土地面積      | 3,907 m2                   |          | 外観写真   |   |       |        | 位置      |         |      |  |
|         |           | 県有地                        | -        |  |  |       |        |         |         |      |  |
|         |           | 県有地以外                      | 3,907 m2 |  |   |       |        |         |         |      |  |
|         | 都市計画区域    | 都市計画区域                     |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
| 用途地域等   | 市街化調整区域   |                            |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
| 建物情報    | 棟数        | 2 棟                        |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
|         | 延床面積(合計)  | 579 m2                     |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
|         | 建築面積(合計)  | 409 m2                     |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
| 施設利用状況  | 職員数       | 65 人                       |          | 入居機関   |   |       |        |         |         |      |  |
|         | 年間利用客数    |                            |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
|         | 生徒数       |                            |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
|         | 入居戸数      |                            |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
|         | 全戸数       |                            |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
|         | 空きスペース    |                            |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
|         |           |                            |          |  | 上記以外の有無   |       | 無      |         |         |      |  |
| 管理      | 運営形態      | 直営                         |          | 運営   | 主な利用者   |       | 職員     |         |         |      |  |
|         | 指定管理者     | -                          |          |  | 開館時間  |       | -      |         |         |      |  |
|         | 期間(自)     | -                          |          |  | 休館日   |       | -      |         |         |      |  |
|         | 期間(至)     | -                          |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
| 防災      | 災害対策本部・支部 | -                          |          | 防災   | 自家発電設備  |       | -      |         | -       |      |  |
|         | 避難所指定     | -                          |          |  | 自然エネルギー発電設備   |       | -      |         | -       |      |  |
| バリアフリー  | 種別        | 対応状況                       | 種別       | 対応状況   | 種別  | 対応状況  | 種別     | 対応状況    | 種別      | 対応状況 |  |
|         | 自動ドア      | -                          | 階段       | -  | 多目的トイレ  | -     | 誘導用床材  | -       |         |      |  |
|         | 廊下等       | -                          | 昇降機      | -  | 車椅子用駐車場   | -     | 授乳場所   | -       |         |      |  |
| 維持管理情報  |           |                            |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
|         | 2022 年度   |                            |          |  | 2021 年度   |       |        |         | 2020 年度 |      |  |
|         | 千円        |                            | 前年比(%)   |  | 千円  |       | 前年比(%) |         | 千円      |      |  |
| 光熱水費    | 42        |                            | 90.8%    |  | 46  |       | 95.8%  |         | 48      |      |  |
| 使用料     | -         |                            |          |  | 2,729   |       | 100.0% |         | 2,729   |      |  |
| 修繕費     | 73        |                            | 14.1%    |  | 514   |       | -      |         | -       |      |  |
| 工事請負費   | -         |                            | -        |  | -   |       | -      |         | -       |      |  |
| 負担金     | -         |                            | -        |  | -   |       | -      |         | -       |      |  |
| 委託料     | -         |                            | -        |  | -   |       | -      |         | -       |      |  |
| その他     | -         |                            | -        |  | -   |       | -      |         | -       |      |  |
| 合計      | 115       |                            | 3.5%     |  | 3,289   |       | 118.4% |         | 2,778   |      |  |
| 特記事項    |           |                            |          |  |   |       |        |         |         |      |  |
| -       |           |                            |          |  |   |       |        |         |         |      |  |



