

# 栃木県横断歩道橋長寿命化修繕計画



令和5(2023)年3月

栃木県 県土整備部 道路保全課

## 目 次

<b>1. 計画の経緯と目的 .....</b>	<b>1</b>
1.1 これまでの経緯と本計画の位置づけ .....	1
1.2 目的 .....	1
1.3 対象施設及び計画期間 .....	1
1.3.1 対象施設 .....	1
1.3.2 計画期間 .....	1
<b>2. 横断歩道橋の現状 .....</b>	<b>2</b>
2.1 横断歩道橋の現状 .....	2
2.2 健全度の状況 .....	3
2.2.1 健全性の分析 .....	3
2.2.2 部材毎の健全性 .....	3
2.2.3 損傷事例 .....	4
2.3 措置の着手状況 .....	5
<b>3. 老朽化対策における基本方針 .....</b>	<b>6</b>
3.1 老朽化対策における基本方針 .....	6
3.2 優先順位の設定 .....	7
3.3 重要度評価の設定 .....	8
3.4 維持管理区分の設定 .....	9
<b>4. 費用削減に関する具体的な方針 .....</b>	<b>10</b>
4.1 費用削減に関する具体的な方針 .....	10
4.2 新技術の活用 .....	10
4.2.1 新技術の活用検討 .....	10
4.2.2 新技術の紹介 .....	10
4.2.3 新技術の活用方針 .....	12
4.2.4 新技術の活用による短期的な数値目標及び費用縮減効果 .....	12
4.3 集約化・撤去 .....	13
4.3.1 横断歩道橋の集約化・撤去の方針 .....	13
4.3.2 集約化・撤去の観点 .....	13
4.3.3 集約化・撤去の評価項目（条件） .....	13
4.3.4 集約化・撤去対象の歩道橋 .....	14
4.3.5 費用削減に関する短期的な数値目標及び費用縮減効果 .....	14
<b>5. 長寿命化修繕計画の効果 .....</b>	<b>15</b>
5.1 効果の算出 .....	15
5.2 効果の算出方法 .....	16
5.2.1 LCC の設定 .....	16
5.2.2 試算ケース .....	16
5.3 対策時期の設定 .....	17
5.3.1 対策時期の設定 .....	17
5.3.2 劣化機構 .....	17
5.3.3 対策年数の設定 .....	18
5.3.4 横断歩道橋における寿命の設定 .....	18
5.4 対策工法の設定 .....	19
5.5 工法単価の設定 .....	20
5.5.1 補修工事の算定方法 .....	20
5.5.2 工法単価の設定 .....	20

5.6	長寿命化修繕計画の効果 .....	21
5.7	個別施設リスト .....	22

# 1. 計画の経緯と目的

## 1.1 これまでの経緯と本計画の位置づけ

栃木県においてはこれまで、管理する横断歩道橋の長寿命化修繕計画として、平成 28 年度に初版の計画を策定している。今回の改定は平成 26 年度からの点検が法定化され老朽化された施設においては修繕を実施している。点検や修繕を実施していく中で必要なデータが蓄積されてきたことから、より実態に応じた計画を目指し改定するものである。




図 1-1. 栃木県における横断歩道橋長寿命化修繕計画の取り組み状況

## 1.2 目的

道路施設においては高度経済成長期からバブル景気前に急速に整備されたものが多く、近年それらの老朽化が顕著に表れている。道路施設においては、利用者や第三者の安全を確保した上で、必要な機能を着実に発揮し続けることが大前提であり、栃木県でも道路施設の長寿命化対策を重要かつ喫緊の課題ととらえている。そのような状況のもと、道路管理に当たられる予算は限られていることから、より一層計画的かつ効率的な管理の実施が不可欠となっている。

これを受け、本計画は栃木県が管理する横断歩道橋について、従来の対症療法的な管理から、予防保全型管理に方針転換することにより、対策や管理に要する費用の縮減、加えて今後の道路管理予算の平準化を目指しつつ、計画的かつ効率的に横断歩道橋を管理することを目的として改定するものである。

## 1.3 対象施設及び計画期間

### 1.3.1 対象施設

本計画の対象施設は、栃木県が管理する横断歩道橋 173 橋とする。(令和 4 年度末時点)

### 1.3.2 計画期間

本計画は、令和 3 年度から令和 7 年度までの 5 年間とする。

## 2. 横断歩道橋の現状

### 2.1 横断歩道橋の現状

栃木県が管理する横断歩道橋数は、173橋である。それらの建設年次は、一般に建設が集中したとされる高度経済成長期の後半からバブル景気前の1967年～1980年に集中し、この間に管理する横断歩道橋の半数が建設されていることから、今後は老朽化が進行し、修繕等の維持管理費が集中することが懸念される。




図 2-1. 横断歩道橋の架設年次別建設数

上記に関連し、横断歩道橋建設後の経過年数の割合を図2-2に、建設から50年以上が経過する10年毎の推移を横断歩道橋の割合を図2-3に示す。

建設から50年が経過した横断歩道橋は、現在は全体の約30%程度であり、10年後には半数を超える、30年後には約90%程度となる見込みである。よって、今後は老朽化が進行し修繕等の維持管理費が集中することが懸念される。




図 2-2. 建設後の経過年数割合

図 2-3. 50年経過した横断歩道橋数の推移

## 2.2 健全度の状況

### 2.2.1 健全性の分析

平成 29 年度から令和 3 年度までの 5 年間で実施された、栃木県が管理する横断歩道橋の健全度割合を図 2-4 に示す。これによると、健全性 I と健全性 II が全体の 8 割以上を占めており、早急な対策を要する健全性 III は 1 割強となっている。




図 2-4. 直近 5 年間の点検で判定された健全性の割合

### 2.2.2 部材毎の健全性

部材毎の健全性を図 2-5 に示す。部材別では、健全性の低い（III 判定）の割合が多い順に、階段部、主桁、下部構造、横桁・床板であった。階段部では健全性 III も部材の中で多い分析結果となっており、部材形状が複雑で滯水しやすいことから、腐食等の損傷が発生・進行しやすいことが考えられる。





図 2-5. 部材毎の健全性

※健全性のデータについては、有効なデータが抽出できたものにより分析を行った。


### 2.2.3 損傷事例

栃木県が管理する横断歩道橋で確認された損傷の事例を以下に示す。横断歩道橋の173橋中172橋が鋼橋であるため、鋼部材の腐食が損傷として多くみられる。中には歩行者の安全確保のため、凍結防止剤の散布をしている歩道橋があり、それによる腐食が確認された歩道橋もある。

#### ・築瀬歩道橋（管理事務所：宇都宮土木事務所、架設年次：1967年）



#### ・星ヶ丘歩道橋（管理事務所：日光土木事務所、架設年次：1971年）



#### ・藤岡歩道橋（管理事務所：栃木土木事務所、架設年次：1977年）



#### ・豊浦歩道橋（管理事務所：大田原土木事務所、架設年次：1966年）



#### ・片岡歩道橋（管理事務所：矢板土木事務所、架設年次：1969年）※跨線橋



## 2.3 措置の着手状況

法定点検で早期措置段階（健全度III）となった横断歩道橋について、次回点検（5年後）までに措置を講ずる必要があることから優先的に修繕を実施している。併せて予防保全対策として、予防保全段階（健全度II）の内、管理水準に達した横断歩道橋から修繕を実施している。

令和3年度末時点での、栃木県の横断歩道橋の措置の着手状況は、18橋の健全度III判定の横断歩道橋の修繕が完了（82%【18/22橋】）している。一方で、管理水準に達している健全性II判定の横断歩道橋の修繕は、21橋（63%【21/33橋】）に留まっている（表 2-1）。


令和3年度時点までは健全性IIIの横断歩道橋に修繕が集中している。将来の修繕に要する費用を縮減するため、予防保全型の維持管理へ移行する必要があることが考えられ、残りのIII判定の修繕と併せてII判定の修繕も推進する必要がある。

また、栃木県が管理する横断歩道橋の塗装には、有害物質（鉛）が含まれている歩道橋が約7割を占めている。これらの横断歩道橋はRc-I塗装系での対策が必要であり、塗膜除去時の対策費用が増大しているため、塗装に関する対策費用を縮減していく必要がある。

表 2-1. 直近5年における措置状況

対策年	対策数(橋)		
	I	II	III
H29(2017)	0	2	0
H30(2018)	0	2	1
R1(2019)	0	3	6
R2(2020)	0	4	4
R3(2021)	0	10	7
合計	0	21	18

※点検後、対策(設計、修繕)がある歩道橋について整理



<参考>直近5年間の点検で判定された健全度の割合（図 2-4）

### 3.老朽化対策における基本方針

#### 3.1 老朽化対策における基本方針

栃木県が管理する横断歩道橋は、老朽化時期の集中により修繕等の維持管理費が集中することが想定され、維持管理費の増大や修繕・更新時期の集中が見込まれる。長寿命化修繕計画に基づく計画的な管理や早期における予防保全型への移行により横断歩道橋の長寿命化を図り、安全安心の確保と長期的なコスト縮減を実現する必要がある。そこで、本計画の計画期間内における老朽化対策の基本方針を以下に示す。

##### ＜老朽化対策の基本方針＞

###### 1. メンテナンスサイクル確立の方針

- 効果的な修繕・更新を行うため、「点検」→「診断」→「措置」→「記録」のメンテナンスサイクルの実施を図るとともに、長寿命化修繕計画については、隨時検証・見直しを実施する。

###### 2. 修繕事業の方針

- Ⅲ判定の横断歩道橋が約1割を超えることから、まずはⅢ・Ⅳ判定の施設に対して、速やかに修繕に着手する。
- Ⅱ判定の施設に対して、緊急輸送道路の指定や交通量等に応じた優先順位付けを行い、計画的な補修（予防保全）を実施し、ライフサイクルコストの縮減や更新時期の平準化を図る。

###### 3. 新技術等の活用方針

- 新技術の積極的な活用により、事業の効率化と修繕を含めた管理費用の縮減を目指す。

###### 4. 集約化・撤去事業の方針

- 利用者が著しく減少している横断歩道橋においては集約化・撤去を実施し、維持管理費用の縮減を図る。

### 3.2 優先順位の設定

長寿命化修繕計画の基本方針のもと、対策する必要があると判断された横断歩道橋や、対策実施時期・費用の集中が生じた場合、事業予算の平準化に向けて、対策の優先順位を設定する。優先順位の高いものから対策を実施するものとする。

本計画では、点検結果に基づき健全性が低い横断歩道橋を優先すること及び、維持管理区分の管理水準を下回った横断歩道橋を優先的に対策行うことを基本とした。

## ＜優先順位の考え方＞

- ・ III・IV判定の横断歩道橋は、速やか（5年以内）に修繕に着手する。
  - ・ 維持管理区分が予防保全型の横断歩道橋は、II判定を下回った時点で重要度評価による優先順位を行い、計画的な補修（予防保全）を実施する。




図 3-1. 修繕優先順位の評価フロー

### 3.3 重要度評価の設定

II 判定における対策の優先度を決めるための重要度について、設置されている道路種別や緊急輸送道路指定に関する「路線の重要度」、横断歩道橋の構造形式や幅員に関する「構造性」、横断歩道橋の利用状況の評価や、人口集中地区（DID）及び設置されている道路の交通量に関する「第三者影響度」の3つの視点により評価する。

表 3-1 に、本計画において設定する重要度評価項目を示す。

表 3-1. 本計画における重要度評価項目と配点

視点	項目		配点	
重 要 度 路 線 の 度	緊急輸送道路	一次	20	20
		二次		10
		三次		5
		その他		0
構 造 性	橋長	100m～	10	10
		50m～100m		5
		～50m		0
	幅員	3m～	5	5
		2.0m～3m		3
		～2.0m		0
第三 者 影 響 度	桁下交差	鉄道	10	10
		一般道		0
	DID地区	該当	15	15
		非該当		0
	桁下交通量 (台/24h)	20000	20	20
		10000～20000		10
		～10000		0
	近接する 公共施設	有(幼稚園・小中学校)	20	20
		有(上記以外の公共施設)		10
		無		0
計				100

表 3-2. 公共施設の内訳

公共施設	該当施設数(橋)	
幼稚園	10	117
小・中学校	112	
病院		5
福祉施設		0
郵便局		11
地方公共団体		2
その他		16

※重複する横断歩道橋あり

### 3.4 維持管理区分の設定

横断歩道橋の維持管理は「予防保全型」、「事後保全型」ならびに、「観察保全型」に分類して実施する。「観察保全型」は、架替や撤去を前提とし最小限の維持管理に留める区分とする。

本計画における横断歩道橋の維持管理区分は、前項に示す重要度評価を用いて、重要度合計点数が 55 点以上の横断歩道橋を予防保全型とする。

表 3-3. 本計画における維持管理区分

維持管理区分	管理手法	管理水準
予防保全型	維持管理レベルを高く設定し、大規模な補修・更新をしないことを前提として、予防的な対策を行う。損傷が軽微な段階で早めの対策を実施することで、長期的な維持管理費用の縮減を図る。	健全性Ⅱ
事後保全型	ある程度の劣化は許容し、所定の劣化段階に至った時点で補修・更新を行う。 損傷が発生した場合に構造的に与える影響が小さいと考えられる部材や損傷した部材の交換が容易なもの・安価なものは、従来の対症療法的な修繕を実施する。	健全性Ⅲ
観察保全型	架替や撤去を前提として最小限の維持管理に留める。現時点での損傷が相当進行しており、補修をするよりも架替えを前提とした方が合理的と判断される場合や、歩道橋の機能の面から架替が必要と考えられる場合、他の事業などにより架替や廃止（撤去）が予定されている歩道橋に適用する。	健全性Ⅲ 管理者判断 ※必要に応じて修繕を実施




図 3-2. 予防保全型・事後保全型の対策時期

## 4. 費用削減に関する具体的な方針

### 4.1 費用削減に関する具体的な方針

費用削減に関する具体的な方針として、新技術の活用、及び集約化・撤去による費用削減方針及び効果を以下に示す。なお、予防保全対策による費用削減方針は本編第3章に、同効果は同5.7に示す。

### 4.2 新技術の活用

#### 4.2.1 新技術の活用検討

横断歩道橋に係る修繕の省力化や維持管理費用削減を図るため、修繕等対策を行うすべての横断歩道橋において、国土交通省による点検支援技術性能カタログ及び新技術情報活用システム（NETIS）に掲載された新技術の活用検討を行う。また、新技術の活用により、ライフサイクルコストが有利になる場合は、積極的に活用する。

#### 4.2.2 新技術の紹介

栃木県における横断歩道橋の損傷に関する対策工法を表4-1示す。各対策工法（赤字）の補修技術（塗替補修、コンクリート補修等）及び、点検技術に関する新技術を次頁に紹介する。

表 4-1. 横断歩道橋の対策工法

材質	部位	対策工法
鋼部材	上部・下部	塗装（Rc-Ⅲ塗装系）
		塗装（Rc-I 塗装系）
		光硬化シート貼付け
	床板	橋面防水
コンクリート部	排水	排水管更新
	下部	ひびわれ補修
	下部	断面修復
舗装	床板・階段部	舗装取替

※鉛含有塗膜を有する横断歩道橋（設置年2005年以降）は、管理区分によらず全てRc-I塗装系で対策を行う

■性能力タログ（点検技術）

No	点検支援 カタログ 技術番号	技術名	技術概要	対象部材	変状項目				
					コンクリート部材		鋼部材		他
					ひび割れ／ 床版ひびつけ	剥離・ 鉄筋露出	遊離石灰	腐食	
1	BR010002-V0222	超望遠レンズによる高層構造物の外観検査技術	・足場不要で外観検査ができる技術。 ・90m離れた地点から撮影した画像で、1ピクセル当たり0.3mmの精度を持つ。 ・撮影距離40mで1ピクセルあたり0.2mm、撮影距離100mで1ピクセルあたり0.5mm ・撮影範囲を厳守することで精度は原理的に維持される。 ・撮影した画像をPCのモニターで拡大表示し、細部を詳細に見ることで構造物の塗装の剥離、腐食、欠損等を把握することができる。	上部構造、下部構造	x	x	x	○	変形、欠損 他
2	BR010006-V0222	光波測量機「KUMONOS」及び高解像度カメラを組み合わせた高精度点検システム「シン・クモノス」	遠望より計測できる光波測量機と高解像度カメラの撮影・補正を組み合わせることで、構造物表面の変状を確認する。	上部構造、下部構造	○	○	○	x	漏水・渾水 他
3	BR010019-V0322	橋梁等構造物の点検ロボットカメラ	点検員が離れた場所よりカメラで視認して点検する。 高所型・懸垂型ホールは伸縮可能で、カメラの視認位置を変更することができる。	上部構造、下部構造、支承部	○	-	-	○	鋼部材の腐食、漏水・渾水 他

■NETIS（補修技術：塗替）

No	NETIS番号	工法名	技術概要	従来工法	適用工事
1	KT-220094-A	シリコーン樹脂を用いた「バッファーコート」工法	・鋼橋やコンクリート構造物の防食および表面保護を行なシリコーン樹脂のコーティング工法。 ・3層の塗膜層でも40年以上の長期耐久性が確保できるため、品質および経済性の向上が認められる。 ・1液型で混合の手間が不要である。 ・一般的な塗膜にはないガス透過性がある。（水蒸気を通す） ・有機溶剤を含んでおらず、刺激臭が殆どない。（NS型の場合） ・経年変化による下地の疲労亀裂が確認できる。（バッファーコートNSクリアの場合）	・塗替塗装（C-5系（重防食塗装））	・塗替塗装工事および表面被覆工事
2	CB-180024-A	エコクリーンハイブリッド工法	・循環式プラスト工法の資機材を用いて、既設橋塗溶接部にショットビーニングを施す技術。 ・投射時間や圧力管理による施工管理や当光塗料とカバレージチェックを用いることによる出来形管理方法を確立し、既設橋塗での対応を可能とした技術。 ・鋼橋の溶接部に対する疲労耐久性を向上させるため、塗装塗替え作業における素地調整程度1種のプラスト作業において、特殊鋼球を用いてショットビーニングを行い、溶接部及びその近傍の熱影響部に圧縮残留応力を付与する予防保全工法である。 ・研磨剤と塗膜を吸い込み、同時に塗装を回収するため周囲への塗膜飛散はない。	-	・プラストを伴う補修工事
3	CG-140016-VR	PPSライニング工法（UVPPS工法）	・UVPPS(PPSライニング)工法は、透明性の高い光硬化型FRPシートを老朽化した試験等に貼付ける事で、耐久性(耐摩耗性・防錆)、施工性(硬化時間が速く形状不規則)、施工後の視認性が向上。 ・伸縮するシートを使用する事で、継ぎ目部の伸縮に対しても対応可能。	・塗装工 ・鉄板溶接工	・新設及び既設鋼柱の腐食対策工事 ・歩道橋の蹴上げ、さらさら部、地覆等の腐食対策工事 ・橋梁等の高欄部、主桁部や支柱部等鋼構造物の防食工事

■NETIS（補修技術：コンクリート）

No	NETIS番号	工法名	技術概要	従来工法	適用工事
1	TH-200001-A	ひび割れへのシールテープ「せごたん」を用いた手動式低圧注入工法	・本技術は注入材の充填状況を可視化するテープと手動式低圧注入工法を用いる技術。 ・充填状況を確認しつつ最適な圧力で注入できるため、品質及び作業効率の向上が期待できる。 ・透明なシールテープに代えたことにより、注入材の充填状況が確認でき、手動式低圧注入工法を採用することで充填状況を確認しながら最適な圧力で注入が可能となり施工品質が向上する。 ・手動式低圧注入工法に代えたことにより、注入底盤の設備が不要でシールテープ貼付後すぐに注入材の注入ができ、目シールテープの撤去が容易になるため、工期が短縮される。	・不透明なシール材を用いた自動式低圧注入工法	・コンクリート構造物のひび割れ注入工事
2	QS-150001-VE	NCショット	・コンクリート構造物の補修補強工事に用いる断面修復材。 ・天然砂の代わりに、高炉水鉢スラグを独自の球形化技術にて加工し、プレミックスマルタル化にしました。 ・耐久性、耐摩耗性などの品質向上が期待できる。 ・高炉水鉢スラグの骨材はアルカリ骨材反応は起きない。 ・高炉水鉢スラグの骨材はアルカリ骨材反応は起きない。 ・高炉水鉢スラグの骨材はアルカリ骨材反応は起きない。 ・リサイクル材である、高炉水鉢スラグを有効活用し、天然砂の使用を抑えることができ、循環型社会の形成に貢献できる。	・天然砂を使用したポリマーでメントモルタル	・コンクリート構造物全般の断面修復工事
3	KK-200008-A	床版防水ワルトラシール工法	・コンクリート構造物を防水するための工法技術。 ・専用塗布機の使用による安全性の向上、施工性の向上、耐久性向上による品質の向上が期待できる。 ・バーー接合型専用機械での施工による作業員の安全性及び施工性向上。 ・使用材料の防水性能向上による品質の向上。	・アスファルト加熱型塗膜系床版防水工法	・コンクリート構造物の新設及び補修工事における橋梁床版の防水工

#### 4.2.3 新技術の活用方針

栃木県においては、172橋が鋼橋であることから、腐食等の劣化傾向がある。新技術を活用し、より経済的な対策を実施することで費用縮減に努める。

**表 4-2** の工法について比較検討した結果、新技術については、「塗装」に関する「研削材再利用型ブラスト」を採用することとした。

なお、新技術の工法選定については、各土木事務所の設計・施工時等の現場条件に合わせた検討を実施する。

表 4-2. 比較検討した横断歩道橋に関する新技術

部材	材質	新技術の概要	採否
上部・下部	鋼部材	光硬化シート	不採用
		塗装塗替	不採用
		塗装塗替(研削材再利用型ブラスト)	採用

#### 4.2.4 新技術の活用による短期的な数値目標及び費用縮減効果

令和7年度までに、修繕予定の15施設で塗膜剥離の新技術を活用することで、約70百万円の修繕に要する費用の縮減を目指す。

表 4-3 に、令和7年までに新技術の活用を目指す歩道橋を示す。

表 4-3. 新技術活用対象歩道橋

管理番号	横断歩道橋名	設置年(年)	橋長(m)	幅員(m)	管理土木事務所	点検年度	健全性
FB1-090000-00005	戸祭大橋歩道橋	1968	141.6	2.3	宇都宮土木事務所	2021	II
FB1-090000-00014	みはら歩道橋	1986	52.4	1.5	宇都宮土木事務所	2021	III
FB1-090000-00023	若草歩道橋	1982	79.3	2.2	宇都宮土木事務所	2021	II
FB1-090000-00027	滝谷町歩道橋	1973	186.9	1.5	宇都宮土木事務所	2021	II
FB1-090000-00030	上の前歩道橋	1976	96.4	2	宇都宮土木事務所	2021	III
FB1-090000-00055	今市小前歩道橋	1967	31.2	2.3	日光土木事務所	2021	III
FB1-090000-00058	星ヶ丘歩道橋	1971	46.1	1.5	日光土木事務所	2020	III
FB1-090000-00060	大桑歩道橋	1980	64.1	2	日光土木事務所	2020	II
FB1-090000-00063	大谷向歩道橋	1971	74.4	1.5	日光土木事務所	2020	II
FB1-090000-00072	御前歩道橋	1984	169.4	2	真岡土木事務所	2017	II
FB1-090000-00084	西方小学校前歩道橋	1999	194.7	2.5	栃木土木事務所	2019	II
FB1-090000-00088	平柳町歩道橋	1997	32.2	2.1	栃木土木事務所	2019	II
FB1-090000-00089	国谷歩道橋	1999	26.6	1.5	栃木土木事務所	2019	II
FB1-090000-00103	野中町歩道橋	1979	46.4	1.5	栃木土木事務所	2019	III
FB2-090000-00001	片岡歩道橋	1969	51.8	1.5	矢板土木事務所	2020	III

#### 4.3 集約化・撤去

##### 4.3.1 横断歩道橋の集約化・撤去の方針

利用者が著しく減少している横断歩道橋において、周辺状況等総合的に判断し、集約化・撤去することで、点検や修繕に要する費用の縮減に努める。

##### 4.3.2 集約化・撤去の観点

集約化・撤去の観点として、「利用状況」「利用者の安全面」「代替施設」の3つの観点から主な評価項目を整理し、検討を行った（表4-4）。

表4-4. 集約化・撤去を検討する際の3つの観点

観点	集約化・撤去の検討を行う際の捉え方（考え方）
利用状況	近傍に公共施設を有さない横断歩道橋（又はDID地区に該当しない横断歩道橋）は、利用状況が少ないと考えられ、集約化・撤去の対象となる。
利用者の安全面	設置箇所及び周辺で事故が発生していない箇所に設置している横断歩道橋は、撤去後も利用者の安全性が確保できると考えられ、集約化・撤去の対象となる。
代替施設	代替施設となり得る施設（横断歩道橋、横断歩道）が近傍にある横断歩道橋は、その施設への機能の代替が検討でき、集約化・撤去の対象となる。

##### 4.3.3 集約化・撤去の評価項目（条件）

集約化・撤去の評価項目（条件）を表4-5に示す。

表4-5. 横断歩道橋の集約化・撤去を検討する際の評価指標（着色箇所：撤去条件該当）

観点	評価項目（集約化・撤去要件）	評価方法
利用状況	公共施設	幼稚園・小中学校有
		公共施設有（幼稚園・小中学校含む）
		無
	DID地区	非該当 該当
利用者の安全面	事故の発生	横断歩道橋箇所事故発生無し 横断歩道橋箇所で事故発生
		有（100m以内） 無
代替施設	代替施設または迂回施設	桁下車線数（3車線以下）
	代替施設（横断歩道）の設置可能性	桁下交通量

＜栃木県における集約化・撤去の条件まとめ＞

- ・利用状況が少ないと考えられる横断歩道橋
- ・撤去後利用者の安全性が確認できる横断歩道橋（過去に事故が発生していない）
- ・代替施設がある（または横断歩道が設置可能な）横断歩道橋

#### 4.3.4 集約化・撤去対象の歩道橋

前項の評価条件より、集約化・撤去対象歩道橋を表 4-6 に示す。

表 4-6. 集約化・撤去対象歩道橋

管理番号	横断歩道橋名	路線名	設置年(年)	橋長(m)	幅員(m)	管理土木事務所
FB1-090000-00010	一条町歩道橋	国道119号	1969	64.3	1.5	宇都宮土木事務所
FB1-090000-00107	犬塚歩道橋	県道33号線	1971	42	1.5	栃木土木事務所
FB1-090000-00125	乙畠横断歩道橋	県道353号線	2005	15	1.5	矢板土木事務所
FB1-090000-00163	八門歩道橋	県道67号線	1966	37.4	1.5	安足土木事務所

#### 4.3.5 費用削減に関する短期的な数値目標及び費用縮減効果

令和7年度までに、健全度判定ⅢまたはⅣの横断歩道橋のうち、当該箇所の交通量が少ない1施設を集約化・撤去することで、約1百万円の点検に要する費用の縮減を目指す。

## 5.長寿命化修繕計画の効果

### 5.1 効果の算出

直近5年の定期点検結果をもとに、5年間（2021年度（令和3年度）～2025年度（令和7年度））における、本計画によりもたらされる効果を算出した。効果算出のためのフロー図を図5-1に示す。




図 5-1. 効果算出のためのフロー

## 5.2 効果の算出方法

### 5.2.1 LCC の設定

長寿命化修繕計画の効果を定量的に算出するため、LCC（ライフサイクルコスト）を試算した。なお、LCC の試算にあたっては、長期的にみたときの費用の総額や集中時期等の大枠的な傾向を把握・評価するものとし、維持管理における「修繕」、「定期点検」、及び「補修設計」を LCC 算出の対象とした。表 5-1 に LCC 算出上の条件を示す。

表 5-1. 横断歩道橋における LCC 試算上の条件

対象		LCC 試算上の条件
期間		<ul style="list-style-type: none"> <li>・2021 年度～2052 年度（30 年間）</li> </ul> <p>※2021 年、2022 年、2023 年は実績及び予定修繕費を計上</p>
修繕工事	補修周期	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現段階で管理水準を下回る横断歩道橋の費用計上</li> <li>・劣化予測等により管理水準に達すると予想される時期に費用計上</li> </ul>
定期点検		<ul style="list-style-type: none"> <li>・5 年に 1 回費用計上</li> </ul> <p>（栃木県過年度横断歩道橋実績：上部工（通路部）1 径間 60 万 ※1 径間増えるごとに+25 万円）</p>
架替工事		<ul style="list-style-type: none"> <li>・積算基準より算出（架替費に撤去費含む）</li> </ul>
補修設計		<ul style="list-style-type: none"> <li>・工事発注の 1 年前に実施し、工事費用の 10% を費用計上</li> </ul> <p>※設計費の最低金額は 100 万円と設定</p>
諸経費		<ul style="list-style-type: none"> <li>・直接工事費に応じた諸経費率より算出</li> </ul>

### 5.2.2 試算ケース

横断歩道橋の管理方針のあり方として適切な設定を検討するため、横断歩道橋の維持管理区分の考え方に対する 2 つの試算ケースについて、LCC を算出した。

表 5-2. 横断歩道橋における試算ケース

試算ケース	概要（管理方針）
ケース 1	架替を前提とした管理（事後保全型）
ケース 2	維持管理区分に基づいた管理（予防保全型）

### 5.3 対策時期の設定

#### 5.3.1 対策時期の設定

LCC を試算するために必要となる「算出区分」、「対策年数」、「寿命」、「対策工法」について本計画で設定した内容を次項以降に示す。

#### 5.3.2 劣化機構

各部材における対策実施の管理水準に到達する年数（対策年数）を算出するために、本計画で設定した横断歩道橋の材質区分と考慮する劣化機構を表 5-3 に示す。

表 5-3. 横断歩道橋における対策部材の劣化機構

材質区分	部材区分	劣化機構
鋼部材	上部構造（主桁、横桁、鋼床版）	防食機能の劣化・腐食
	下部構造	
コンクリート部材	コンクリート床版、下部構造	中性化
舗装	舗装	経年劣化

【使用データ条件】

- ・部材毎の健全性が確認できる点検調書「様式 1.2」に記された点検結果を用いた。
- ・鋼部材については、塗替等の補修履歴が確認できた歩道橋を対象にしているが、塗替仕様が既存資料からは読み取れず、そのような状況のもとデータを平均することで塗装仕様を劣化予測に反映させることができることから、データを平均化せず対策年次からの供用年数を用いて劣化予測の算出を行うこととした。
- ・コンクリート部材については、鋼部材とは違い品質が一定なため、データを平均化して劣化予測を行うこととした。

### 5.3.3 対策年数の設定

横断歩道橋の点検結果より算出した材質区分ごとの対策年数を表 5-4 に示す。本計画では、栃木県が直近 5 年間で実施した点検結果から算出した。

表 5-4. 材質別対策年数

材質		対策年数		設定根拠
		健全性Ⅱ	健全性Ⅲ	
鋼部材	上部構造	25 年	35 年	栃木県劣化予測式使用
	下部構造	29 年	41 年	栃木県劣化予測式使用
コンクリート部材		38 年	54 年	栃木県劣化予測式使用
舗装		20 年		文献（舗装・防水層の平均年数）を参考

### 5.3.4 横断歩道橋における寿命の設定

横断歩道橋を更新するまでの期間として、本計画における横断歩道橋の寿命を表 5-5 の通り設定した。

表 5-5. 寿命の設定

維持管理手法	寿命（更新までの期間）
予防保全型	120 年
事後保全型	80 年

## 5.4 対策工法の設定

本計画における横断歩道橋補修で想定する対策工法は、栃木県が管理する横断歩道橋の損傷状況を踏まえ、表 5-6 及び表 5-7 の通り設定した。

表 5-6. 横断歩道橋における対策工法一覧（鋼橋）

材質	部材	対策工法	予防保全型管理		事後保全型管理	
			健全性Ⅱ (管理水準)	対策 時期	健全性Ⅲ (管理水準)	対策 時期
鋼部材	上部・下部	塗装 (Rc-Ⅲ塗装系) (※2)	○	25 年	-	-
		塗装 (Rc-I 塗装系) (※2)	○ (※1)	25 年	○	35 年
		光硬化シート貼付け	○	25 年	-	-
	床板	橋面防水 (※2)	○	20 年	○	20 年
コンクリート 部材	上部・下部	ひびわれ補修	○	38 年	○	54 年
舗装	床板・ 階段部	舗装取替 (※2)	○	20 年	○	20 年
排水		排水管更新 (※2)	○	25 年	○	34 年

※1：鉛含有塗膜を有する横断歩道橋（設置年 2005 年以降）は、管理区分によらず全て Rc-I 塗装系での対策を基本とする

※2：工法に応じて、安全側の部材対策時期に合わせ、同時期に対策を行う設定とした

表 5-7. 横断歩道橋における対策工法一覧（コンクリート橋）

材質	部材	対策工法	予防保全型管理		事後保全型管理	
			健全性Ⅱ (管理水準)	対策 時期	健全性Ⅲ (管理水準)	対策 時期
コンクリート 部材	上部・下部	ひびわれ補修	○	38 年	○	54 年
		断面修復	-	-	○	54 年
	床板	橋面防水 (※2)	○	20 年	○	20 年
舗装	床板・ 階段部	舗装取替 (※2)	○	20 年	○	20 年
排水		排水管更新 (※3)	○	38 年	○	54 年

※3：主部材の対策時期に合わせ、同時期に対策を行う設定とした

## 5.5 工法単価の設定

### 5.5.1 補修工事の算定方法

本計画では、横断歩道橋の橋面積あたりの補修単価として「工法単価」を設定し、以下の式により補修工事費を求めることとした。

$$\text{補修工事費(円)} = \text{工法単価(円)} \times \text{橋面積(m}^2\text{)}$$

工法単価：基準単価をもとに、橋面積をかけて適切な工事費となるよう調整された単価  
橋面積：対象とする横断歩道橋の階段部・斜路部を含む投影面積

### 5.5.2 工法単価の設定

前項に示す対策工法について、工法単価を設定した。

工法単価は、国土交通省の土木工事標準積算基準書（令和4年度版）を基本として設定した。また、面積あたりの単価とするために割り戻す面積には、全横断歩道橋の平均橋面積（110m<sup>2</sup>）を用いている。さらに、足場を要する対策においては足場費用を見込んだ。加えて、各部材の損傷割合は工法単価に含んでおり、措置時に想定される損傷割合を実績及び経験に基づき設定した。以上により設定した工法単価は、表 5-8 の通りである。

表 5-8. 横断歩道橋の工法単価

材質	部材	対策工法	新技術	工法単価	
				単価(円)	単位
鋼部材	上部・下部	塗装 (Rc-III塗装系)		53,505.8	m <sup>2</sup>
		塗装 (Rc-I塗装系) ※研削材再利用型プラスチック	○	107,494.3	m <sup>2</sup>
		光硬化シート貼付け		5,343	m <sup>2</sup>
		撤去再設置		406,586	m <sup>2</sup>
	排水	排水管更新		9,781	m <sup>2</sup>
コンクリート	上部・下部	ひびわれ補修 ※柱基部のみ		1,240	m <sup>2</sup>
		ひびわれ補修 ※コンクリート橋のみ		1,288	m <sup>2</sup>
		断面修復 ※コンクリート橋のみ		8,164	m <sup>2</sup>
				8,279	
舗装	床版・階段部	舗装取替		18,885	m <sup>2</sup>
	床版・階段部	橋面防水		20,805	m <sup>2</sup>

## 5.6 長寿命化修繕計画の効果

長寿命化修繕計画に従い、計画的に維持管理を実施した場合と、従来型管理（更新を前提とした管理）を実施した場合の、今後 30 年間の維持管理費用の試算結果を図 5-2 に示す。

栃木県においては今後、本計画に則り、横断歩道橋に関する「予防保全型維持管理」、「修繕への新技術活用」、「集約化・撤去検討」を着実にかつ計画的に実施することを努める。これにより、計画着手から 30 年後には約 6.2 億円(約 5%)の費用縮減効果、50 年後には約 67.2 億円(約 26%)の費用縮減効果となる。

予防保全管理による効果について、計画着手から 30 年間は初期投資期間と考えているため効果は希薄であるが、50 年間では一定の効果が得られる。




図 5-2. 長寿命化修繕計画と従来型管理での LCC 比較 (30 年間)




図 5-3. 長寿命化修繕計画と従来型管理での LCC 比較 (50 年間)

## 5.7 個別施設リスト

本計画における対象構造物の諸元、直近における点検結果及び次回点検時期、対策内容、対策の着手・完了予定年度、対策に係る全体概算事業費をとりまとめた「個別施設リスト」を次項以降に示す。



概算事業費																
No	施設名	路線名	架設年 (年)	幅員 (m)	管理事務所	所在地	直近の結果 点検結果		次回 点検年度		対応内容		2025年度		2026年度	
							直近年次	判定	15施設	16施設	直近年次	2施設	8施設	4施設	10施設	R9
50	さつまが丘小学校前歩道橋	鹿児島県立小学校前歩道橋	1994	45.6	2.1	鹿児島市木戸西支局	2021	II	2026		未燃焼					
51	大原歩道橋	鹿児島県立大原小学校前歩道橋	1968	61.0	1.5	鹿児島市木戸野所	2021	II	2026		未燃焼					
52	深水原歩道橋	鹿児島県立深水原小学校前歩道橋	1972	68.9	1.5	鹿児島市木戸野所	2021	II	2026		未燃焼					
53	野口原歩道橋	鹿児島県立野口原小学校前歩道橋	1959	26.4	1.5	日光土木事務所	2021	II	2026		未燃焼					
54	今井町歩道橋	鹿児島県立今井町小学校前歩道橋	1967	31.2	2.3	日光土木事務所	2021	II	2026		未燃焼					0.1
55	小倉町歩道橋	鹿児島県立小倉町小学校前歩道橋	1972	87.2	1.5	日光土木事務所	2021	II	2026		未燃焼					
56	大原1・中前歩道橋	鹿児島県立大原小学校前歩道橋	1968	35.0	1.5	日光土木事務所	2021	II	2026		未燃焼					
57	星ヶ丘歩道橋	鹿児島県立星ヶ丘小学校前歩道橋	1971	46.0	1.5	日光土木事務所	2020	III	2025		未燃焼					2.0
58	大浦原歩道橋	鹿児島県立大浦原小学校前歩道橋	1998	29.9	1.5	鹿児島県立大浦原小学校前歩道橋	2020	II	2025		未燃焼					
59	芝崎歩道橋	鹿児島県立芝崎小学校前歩道橋	1980	64.1	2.0	日光土木事務所	2020	II	2025		未燃焼					0.1
60	川幸歩道橋	鹿児島県立川幸小学校前歩道橋	1980	50.8	2.0	日光土木事務所	2020	I	2025		未燃焼					
61	豊前川前歩道橋	鹿児島県立豊前川小学校前歩道橋	1990	58.5	2.1	日光土木事務所	2020	I	2025		未燃焼					
62	大谷町歩道橋	鹿児島県立大谷町小学校前歩道橋	1971	74.0	1.5	日光土木事務所	2020	II	2025		未燃焼					
63	芝崎歩道橋	鹿児島県立芝崎小学校前歩道橋	1976	38.5	1.5	日光土木事務所	2021	III	2026		未燃焼					
64	七本松歩道橋	鹿児島県立七本松小学校前歩道橋	1977	261.9	2.0	日光土木事務所	2020	I	2025		未燃焼					
65	大原2歩道橋	鹿児島県立大原小学校前歩道橋	1985	72.0	2.0	日光土木事務所	2021	II	2026		未燃焼					
66	大眾小学校前歩道橋	鹿児島県立大眾小学校前歩道橋	1980	58.0	2.0	日光土木事務所	2021	II	2026		未燃焼					
67	大衆小学校前歩道橋	鹿児島県立大衆小学校前歩道橋	2002	56.3	1.5	鹿児島県立大衆小学校前歩道橋	2021	I	2026		未燃焼					
68	鴨歩道橋	鹿児島県立鴨小学校前歩道橋	1983	41.6	1.5	鴨園土木事務所	2022	II	2027		未燃焼					
69	久木山2号下歩道橋	鹿児島県立久木山小学校前歩道橋	2003	52.4	1.5	真岡土木事務所	2021	II	2026		未燃焼					110.0
70	久木山1号下歩道橋	鹿児島県立久木山小学校前歩道橋	1983	80.4	2.0	真岡土木事務所	2019	III	2024		未燃焼					
71	豊前川歩道橋	鹿児島県立豊前川小学校前歩道橋	1984	80.4	2.0	真岡土木事務所	2022	II	2027		未燃焼					
72	鶴歩道橋	鹿児島県立鶴小学校前歩道橋	1988	54.0	2.3	真岡土木事務所	2019	II	2024		未燃焼					
73	長田橋	鹿児島県立長田小学校前歩道橋	1978	48.0	1.5	真岡土木事務所	2022	II	2027		未燃焼					
74	郡元歩道橋	鹿児島県立郡元小学校前歩道橋	1985	68.8	1.5	真岡土木事務所	2019	II	2024		未燃焼					
75	台之原1号下歩道橋	鹿児島県立台之原小学校前歩道橋	1988	40.6	1.5	真岡土木事務所	2019	II	2024		未燃焼					
76	篇守小学校前歩道橋	鹿児島県立篇守小学校前歩道橋	1974	182.2	1.5	真岡土木事務所	2022	II	2027		未燃焼					
77	高部小学校前歩道橋	鹿児島県立高部小学校前歩道橋	1985	86.2	2.1	真岡土木事務所	2022	II	2027		未燃焼					
78	西高部小学校前歩道橋	鹿児島県立西高部小学校前歩道橋	1990	76.6	2.1	真岡土木事務所	2022	II	2027		未燃焼					
79	大沼歩道橋	鹿児島県立大沼小学校前歩道橋	1994	67.0	2.1	真岡土木事務所	2022	II	2027		未燃焼					
80	鴨家原歩道橋	鹿児島県立鴨家原小学校前歩道橋	1981	48.8	1.5	真岡土木事務所	2022	I	2027		未燃焼					
81	相母山歩道橋	鹿児島県立相母山小学校前歩道橋	2009	105.2	2.1	真岡土木事務所	2022	II	2027		未燃焼					
82	龜山歩道橋	鹿児島県立龜山小学校前歩道橋	1985	41.6	1.5	真岡土木事務所	2022	II	2027		未燃焼					
83	西方小学校前歩道橋	鹿児島県立西方小学校前歩道橋	1999	194.7	2.5	板木原土木事務所	2019	II	2024		未燃焼					325
84	西原1号下歩道橋	鹿児島県立西原小学校前歩道橋	1972	37.0	1.5	板木原土木事務所	2022	II	2027		未燃焼					
85	中大里・大里1号下歩道橋	鹿児島県立中大里・大里小学校前歩道橋	1983	24.0	2.0	板木原土木事務所	2019	II	2024		未燃焼					50
86	下石原小学校前歩道橋	鹿児島県立下石原小学校前歩道橋	1986	32.0	1.5	板木原土木事務所	2019	II	2024		未燃焼					
87	平野原歩道橋	鹿児島県立平野原小学校前歩道橋	1987	32.2	2.1	板木原土木事務所	2019	II	2024		未燃焼					
88	西台歩道橋	鹿児島県立西台小学校前歩道橋	1999	26.6	1.5	板木原土木事務所	2019	II	2024		未燃焼					
89	西原2号下歩道橋	鹿児島県立西原小学校前歩道橋	1982	25.8	2.1	板木原土木事務所	2019	II	2024		未燃焼					
90	西門原歩道橋	鹿児島県立西門原小学校前歩道橋	1974	21.0	1.5	板木原土木事務所	2019	II	2024		未燃焼					
91	安原小学校前歩道橋	鹿児島県立安原小学校前歩道橋	1994	77.3	1.5	板木原土木事務所	2022	II	2027		未燃焼					
92	高木原小学校前歩道橋	鹿児島県立高木原小学校前歩道橋	1992	25.2	2.0	板木原土木事務所	2019	II	2024		未燃焼					
93	隼家原歩道橋	鹿児島県立隼家原小学校前歩道橋	1991	27.1	2.1	板木原土木事務所	2019	II	2024		未燃焼					
94	新町1号下歩道橋	鹿児島県立新町小学校前歩道橋	2013	89.0	2.1	板木原土木事務所	2019	I	2024		未燃焼					
95	鷹狩原歩道橋	鹿児島県立鷹狩原小学校前歩道橋	1993	26.7	2.1	板木原土木事務所	2022	II	2027		未燃焼					
96	鷹狩原2号下歩道橋	鹿児島県立鷹狩原小学校前歩道橋	1977	79.1	2.0	板木原土木事務所	2019	II	2024		未燃焼					
97	鷹狩原3号下歩道橋	鹿児島県立鷹狩原小学校前歩道橋	1980	59.9	1.5	板木原土木事務所	2019	II	2024		未燃焼					
98	鷹狩原4号下歩道橋	鹿児島県立鷹狩原小学校前歩道橋	1980	59.9	1.5	板木原土木事務所	2019	II	2024		未燃焼					

No	施設名	路線名	架設年(年)	橋長(m)	幅員(m)	管理者事務所	所在地	直近の点検結果		点検回数 定期検査回数 定期検査実績	2023年度		2024年度		2025年度		2026年度		R9		
								定期検査実績			定期検査		定期検査		定期検査		定期検査		定期検査		
								定期検査実績	定期検査		定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
100	松永歩道橋	小山・王之坂	1978	103.0	1.5	砺木二木事務所	砺木県小山市南平田	2019	II	2024	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
101	豊田南小学校前歩道橋	板木・川上線	1979	53.0	1.5	砺木二木事務所	砺木県小山市新沼	2019	II	2024	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
102	駒中歩道橋	板木・柏原線	1979	46.0	1.5	砺木二木事務所	砺木県小山市駒中町	2019	III	2024	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
103	千家山歩道橋	板木・柏原線	2003	30.5	2.1	砺木二木事務所	砺木県小山市千家山	2019	I	2024	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
104	おもちゃのまち歩道橋	羽生田・上溝生線	1976	48.4	1.5	砺木二木事務所	砺木県羽生田市上溝のまち	2022	II	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
105	福島歩道橋	小山環状線	1978	35.0	1.5	砺木二木事務所	砺木県小山市福島	2019	II	2024	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
106	大塙歩道橋	小山環状線	1971	42.0	1.5	砺木二木事務所	砺木県小山市大塙	2019	II	2024	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
107	西水代歩道橋	岩舟・川上線	1968	14.4	1.5	砺木二木事務所	砺木県小山市西水代	2019	II	2024	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
108	小川村役場歩道橋	岩舟・川上線	1978	39.2	1.5	砺木二木事務所	砺木県小山市小川村	2019	II	2024	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
109	日治生野歩道橋	下野・二宮線(在野・二宮線)	1978	120.2	2.0	砺木二木事務所	砺木県下野市新治野	2022	III	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
110	いすゞみみ歩道橋	相模・開田線	2007	11.7	2.1	砺木二木事務所	砺木県大平町大平	2019	II	2024	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
111	生井歩道橋	南小林・松原線	1994	69.7	2.1	砺木二木事務所	砺木県小山市学生井	2019	II	2024	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
112	箱森町歩道橋	箱森町大塚線	1973	25.0	1.5	砺木二木事務所	砺木県箱森町大塚	2019	II	2024	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
113	鶴部町大塚線	箱森町大塚線	1972	20.5	2.0	砺木二木事務所	砺木県鶴部町大塚	2022	II	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
114	箱森町大塚線	箱森町大塚線	1993	27.0	1.5	砺木二木事務所	砺木県箱森町大塚	2019	I	2024	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
115	仁井田谷さひ高架橋	宇都宮・那須線	2000	62.4	2.0	砺木二木事務所	砺木県宇都宮市谷	2023	II	2028	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
116	仁井田谷さひ高架橋	宇都宮・那須線	2001	63.2	1.5	板坂二木事務所	板坂合意部板根大字板坂	2023	II	2028	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
117	仁井田谷人口歩道橋	宇都宮・那須線	1992	79.3	2.1	板坂二木事務所	板坂合意部板根大字板坂	2023	II	2028	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
118	乙畠高架橋斜路側	矢板・那須線	2004	34.4	2.1	板坂二木事務所	板坂合意部乙畠	2023	II	2028	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
119	乙畠高架橋斜路側	矢板・那須線	2004	50.6	2.1	板坂二木事務所	板坂合意部乙畠	2023	II	2028	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
120	勝山歩道橋	氏家・宇都宮線	1969	79.7	2.0	板坂二木事務所	板坂合意部氏家町五家	2023	II	2028	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
121	上久我第2歩道橋	比家・宇都宮線	1984	75.7	1.5	板坂二木事務所	板坂合意部比家町上久我	2023	II	2028	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
122	乙畠高架橋歩道橋	薄田坂・乙畠線	2005	42.8	1.5	板坂二木事務所	板坂合意部乙畠	2023	II	2028	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
123	大久歩道橋	国道400号	1968	36.0	2.1	大田原土木事務所	大田原市大久町	2022	II	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
124	大山歩道橋	国道400号	2012	32.9	2.1	大田原土木事務所	大田原市大山	2023	I	2028	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
125	大山歩道橋	国道400号	2009	15.0	2.1	美原町歩道橋	美原町大字美原	2023	II	2028	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
126	美原町歩道橋	国道461号	1970	14.0	1.5	大田原土木事務所	大田原市美原丁目	2019	I	2024	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
127	豊浦歩道橋	黒瀬・乙之郷線	1966	49.3	1.5	大田原土木事務所	大田原市豊浦町	2022	II	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
128	西那須野・那須線	2004	31.0	2.1	大田原土木事務所	大田原市西那須野	2023	II	2028	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査		
129	下原崎歩道橋	黒瀬・高久線	1973	17.0	1.5	大田原土木事務所	大田原市下原崎	2021	I	2026	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
130	共英小学校歩道橋	黒瀬・高久線	1977	17.0	1.5	大田原土木事務所	大田原市共英町	2021	II	2026	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
131	高久歩道橋	黒瀬・高久線	1968	14.0	1.5	大田原土木事務所	大田原市高久	2023	II	2028	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
132	大和歩道橋	西那須野・那須線	1971	43.4	1.5	大田原土木事務所	大田原市西那須野	2021	I	2026	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
133	福村歩道橋	国道293号	1979	47.1	1.5	安足二木事務所	安足二木町	2022	I	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
134	安足二木歩道橋	国道293号	1994	74.3	2.1	安足二木事務所	安足二木町	2022	I	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
135	第一田舎町歩道橋	佐野・行田線	1990	58.7	1.5	安足二木事務所	安足二木町	2021	II	2026	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
136	第二田舎町歩道橋	佐野・行田線	1975	50.3	1.5	安足二木事務所	安足二木町	2022	II	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
137	高野南歩道橋	佐野・古河線	1998	78.3	2.1	安足二木事務所	安足二木町高野南	2022	II	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
138	佐野歩道橋	佐野・古河線	1998	49.3	1.5	安足二木事務所	安足二木町佐野	2022	I	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
139	佐野・古河線	佐野・古河線	1972	58.8	1.5	安足二木事務所	安足二木町佐野	2022	I	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
140	北十字橋歩道橋	佐野・古河線	1974	143.8	1.5	安足二木事務所	安足二木町北十字橋	2022	I	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
141	奈良沢歩道橋	佐野・古河線	1972	46.7	1.5	安足二木事務所	安足二木町奈良沢	2022	II	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
142	吉水歩道橋	佐野・古河線	1986	47.2	1.5	安足二木事務所	安足二木町吉水	2022	I	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
143	下町歩道橋	佐野・古河線	1969	29.2	1.5	安足二木事務所	安足二木町下町	2022	I	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
144	大鷲町歩道橋	柄生・古河線	1976	145.8	2.0	安足二木事務所	安足二木町大鷲町	2022	II	2027	定期検査実績	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	定期検査	
145	伊勢山歩道橋	柄生・古河線	1980	38.9	1.5	安足二木事務所	安足二木町伊勢山	2022	I	2027	定期検査実績	定期検査	定期								

No	施設名	路線名	架設年(年)	橋員(m)	管理事務所	所在地	直近の点検結果		次回点検予定期間	2023年度実績		2024年度予定		R8 2024年度 概算事業費 百万円		
							直近の点検結果			定期点検実績回数		定期点検実績回数				
							判定	実績		定期	定期	定期	定期			
150	向川原歩道橋	佐野県道46号	1980	80.6	2.0	安足二木事務所	筋木県足利市野木大島町	2022	II	2022	1	2022	1	●		
151	瓦利歩道橋	国道293号	2009	72.2	2.1	安足二木事務所	筋木県足利市野木町	2022	II	2022	1	2022	1	●		
152	大月歩道橋	国道293号	2006	82.9	2.1	安足二木事務所	筋木県足利市大月町	2022	II	2022	1	2022	1	●		
153	大橋町歩道橋	山道293号	1980	52.0	1.5	安足二木事務所	筋木県佐野市大島町	2022	I	2022	1	2022	1	●		
154	昌平町歩道橋	国道293号	1967	52.2	2.3	安足二木事務所	筋木県足利市昌平町	2022	II	2022	1	2022	1	●		
155	伊豆町歩道橋	足利・太田線	1980	45.8	1.5	安足二木事務所	筋木県足利市伊豆宿町	2022	I	2022	1	2022	1	●		
156	加子子歩道橋	瓦利・邑楽・行田線	2002	63.4	2.1	安足二木事務所	筋木県足利市加子子町	2022	II	2022	1	2022	1	●		
157	気波歩道橋	瓦利・邑楽・行田線	1999	81.7	2.1	安足二木事務所	筋木県足利市気波町	2022	II	2022	1	2022	1	●		
158	助戸歩道橋	柳生・岩出線	1969	36.6	1.5	安足二木事務所	筋木県足利市助戸町	2022	II	2022	1	2022	1	●		
159	山川町歩道橋	柳生・岩出線	1977	39.0	1.5	安足二木事務所	筋木県足利市山川町	2022	II	2022	1	2022	1	●		
160	八戸歩道橋	柳生・岩出線	1966	37.0	1.5	安足二木事務所	筋木県足利市八戸町	2019	II	2024	1	2024	1	●		
161	朝原歩道橋	足利環状線	1975	143.0	2.0	安足二木事務所	筋木県足利市朝原町	2022	I	2022	1	2022	1	●		
162	巴町歩道橋	足利環状線	1973	46.8	1.5	安足二木事務所	筋木県足利市雪輪町	2022	I	2022	1	2022	1	●		
163	姫崎歩道橋	足利環状線	1967	45.7	1.5	安足二木事務所	筋木県足利市姫崎町	2022	I	2022	1	2022	1	●		
164	福富歩道橋	足利環状線	1975	37.3	1.5	安足二木事務所	筋木県足利市福富町	2022	II	2022	1	2022	1	●		
165	御厨歩道橋	中野・福富線(中野・御厨線)	1976	35.2	1.5	安足二木事務所	筋木県足利市御厨町	2021	II	2026	1	2026	1	●		
166	片柳歩道橋	片柳環状線(東)	1974	39.0	2.0	筋木県二木事務所	筋木県足利市片柳町	2019	II	2024	1	2024	1	●		
167	自治医・警察院前歩道橋	(東)	1972	22.1	1.5	筋木県二木事務所	筋木県足利市下野瀬郷	2023	III	2028	1	2028	1	110.0		
168	大宮北いわゆり歩道橋	小山町歩道橋	2020	29.9	2.1	筋木県二木事務所	筋木県足利市大宮町	未点検	●	未点検	2025	●	●	●		
169	西三島にじいろ歩道橋	国道400号	2021	38.9	2.1	大田原土木事務所	筋木県那須塩原市西三島	2023	I	2028	●	●	●	●		
170	インター（カカヤ）歩道橋	国道121号	2021	85.7	2.1	宇都宮土木事務所	筋木県宇都宮市邑澤版町	未点検	●	未点検	2026	●	●	●		
171	片岡歩道橋	矢板・那須線	2020	51.8	1.5	矢板二木事務所	筋木県矢板市片岡	2020	III	2025	1	2025	1	●		
172	壬生IC前やまがた公園	壬生田・上浦生線	2022	40.0	2.1	筋木二木事務所	筋木県壬生町壬生田	未点検	●	未点検	2027	●	●	●		