



令和元年東日本台風による 被災箇所への復旧状況について（お知らせ）

○宇都宮土木管内の公共土木施設被災状況 令和3年7月31日 宇都宮土木

河川	一級河川田川 宇都宮市東横田町第二横田橋上下外	87箇所
道路	一般県道小林逆面線 宇都宮市関白町	1箇所
砂防	栗谷沢 宇都宮市新里町沢橋下外	3箇所

《被災状況写真》



一級河川田川 宇都宮市東横田町
(第二横田橋上下)



一級河川田川 上三川町川中子
(神主橋上下)

○復旧の進捗状況

令和3年7月末までに完成した箇所 計91箇所

〈河川〉 87箇所 … 田川、山田川、姿川、武子川外
 〈道路〉 1箇所 … (一)小林逆面線
 〈砂防〉 3箇所 … 栗谷沢

《主な完成箇所》



一級河川田川 宇都宮市東横田町
(第二横田橋上下)



一級河川田川 上三川町川中子
(神主橋上下)

管内の災害復旧進捗状況



被災した全91箇所の災害復旧工事が7月末までに完成しました。皆様の御協力に感謝申し上げます。